

СОГЛАСОВАНО

Постановлением ООО "ЛПР АО "УМЗ"
 Протокол № 93 от «01» 12 2023 г.
 Председатель ООО «ЛПР АО "УМЗ"»

А.В. Феоктистов
 " 01 " 12 2023 г.

04.12.2023 № 14-03-06/1415

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
 АО "УМЗ"

С.В. Бежецкий
 " 01 " 12 2023 г.

**Комплексный план улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий
 АО "УМЗ" на 2024 год**

№ п/п	Содержание мероприятий	Срок выполнения мероприятия, квартал	Источник финансирования	Ожидаемая социальная эффективность в результате выполнения мероприятий, чел. (всего/в т.ч. для женщин)							
				снижена вероятность аварий	снижена вероятность травматизма	снижена вероятность заболеваний	улучшены условия труда		Отметка о выполнении		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Урановое производство (ответственный за выполнение мероприятий – директор УП Кузьмин К.А.)</i>											
<i>Цех «В» здание 4/4а</i>											
1	Помещения № 106 и 108 (отм. 0,000). Текущий ремонт (Улучшение состояния покрытий стен, потолка для облегчения работ по дезактивации помещений)	1	себестоимость						85	13	
2	Помещение № 109 (отм. 0,000). Замена светильников на светодиодные PL-20S (Минимизация воздействия вредных факторов, паров ртути, при нарушении целостности лампы)	1	себестоимость						5		
3	Помещение № 152 (отм. 0,000). Замена светильников на светодиодные PL-20S (Минимизация воздействия вредных факторов, паров ртути, при нарушении целостности лампы)	1	себестоимость						5		
4	Лестничный марш (с отм. 0,000 до отм. +12,000) вдоль НПП. Текущий ремонт (Улучшение состояния покрытий стен, потолка для облегчения работ по дезактивации)	2	себестоимость						165	13	

5	Пом. № 218 (отм. +6,000) замена светильников на светодиодные PL-20S (Минимизация воздействия вредных факторов, паров ртути, при нарушении целостности лампы)	2	себестоимость							5		
6	Помещение № 111 (отм. 0,000). Текущий ремонт (Улучшение состояния покрытий стен, потолка для облегчения работ по дезактивации)	3	себестоимость							86	13	
7	Помещение № 120 (отм.+4,700). Текущий ремонт (Улучшение состояния покрытий стен, потолка для облегчения работ по дезактивации помещений)	4	себестоимость							85	13	
8	Помещения № 250 и 251 (отм. +11,200). Текущий ремонт (Улучшение состояния покрытий стен, потолка для облегчения работ по дезактивации)	4	себестоимость							165	13	
Здание 600												
9	Оси 1-3. Замена окон с ремонтом фасадов для улучшения микроклимата на рабочем месте	3	себестоимость					47	40			
10	Помещения № 401, 502, 510, здание № 2 помещения № 309 и 343. Установка сплит-систем для улучшения микроклимата на рабочих местах (5 штук)	4	капвложения							9	1	
Цех «Р» здание 600												
11	Помещения № 152 и 275. Зачистка, покраска вентиляционных коробов приточных систем (Улучшение условий труда)	3	себестоимость							20		
12	Помещение № 383. Замена напольного покрытия (Снижение риска спотыкания, падения на горизонтальной поверхности)	4	себестоимость			10						

13	Помещение № 145. Текущий ремонт коридора (Улучшение состояния покрытий стен, потолка для облегчения работ по дезактивации)	4	себестоимость							10		
14	Помещение № 209. Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные светильники (Минимизация воздействия вредных факторов, паров ртути, при нарушении целостности лампы)	4	себестоимость							25	4	
<i>УКК ГП здание 5</i>												
15	Текущий ремонт помещений (Улучшение состояния покрытий стен, потолка для облегчения работ по дезактивации)	4	себестоимость							15	7	
<i>АВКС здание 691</i>												
16	Текущий ремонт помещений (Улучшение состояния покрытий стен, потолка для облегчения работ по уборке помещений)	4	себестоимость							15	5	
Всего				0	0	10	0	47	40	695	82	
<i>Бериллиевое производство (ответственный за выполнение мероприятий – директор БП Франц Е.В.)</i>												
17	Здание № 602. Установка консольных кранов.	1	капвложения			22	4					
18	Здание № 1. Введение в технологический процесс очистки газов от аммиака систему автоматического подкисления орошающего раствора	2	себестоимость							80		
19	Здание № 3. Ремонт помещений службы прибориста БП и слесарной мастерской	3	себестоимость							27		
20	Здание № 573. Ремонт гардероба 3 этажа	4	себестоимость							130	16	

29	Приобретение набора ЗУБР «ЭКСПЕРТ» для безопасного выполнения работ персоналом	3	себестоимость			3						
30	«Сооружение 849. Установка погрузочно-разгрузочной рампы для баллонов с газами. АО «УМЗ. Северная площадка». Для улучшения условий труда	4	капвложения							15		
31	Приобретение и установка сплит-систем для улучшения микроклимата в помещениях	4	капвложения							23	10	
32	Приобретение набора инструментов Stes Cr-V для безопасного выполнения работ персоналом	4	себестоимость			4						
33	Приобретение радиаторов электрических, масляных (2шт) для улучшения микроклимата	4	себестоимость					6	3			
Здание 609												
34	Текущий ремонт помещений для улучшения условий труда	4	себестоимость							35	7	
35	Замена окон в производственных помещениях для улучшения микроклимата и улучшения условий труда	4	себестоимость							21	9	
36	Оборудование помещений № 015 и № 016 окнами с приямками для улучшения условий труда	4	себестоимость							5	2	
	Всего					0	0	11	0	6	3	119 43
Энергетический центр (ответственный за выполнение мероприятий – начальник ЭЦ Шмурыгин С.Г.)												

81	Приобретение инструмента для снятия изоляции АСО,18-6 для безопасного выполнения работ персоналом (1 шт.)	3	себестоимость							2		
82	Приобретение набора ключей комбинированных ЗУБР "Мастер", 18 предметов, 6-32 мм, хромванадиевая сталь, в чехле для безопасного выполнения работ персоналом (2шт.)	3	себестоимость			8						
83	Приобретение фонаря налобного светодиодного для безопасного выполнения работ ремонтным персоналом (6 шт.)	3	себестоимость			6						
84	Приобретение светильника переносного НРБ 01-60/ЛСУ-1 220х60 для безопасности выполнения ремонтных работ (4 шт.)	3	себестоимость			9						
85	Приобретение пилы сабельной 1100 Вт для механизации ручного труда (1 шт.)	3	капвложения							7		
86	Приобретение аппарата высокого давления Karcher k5 compact для механизации ручного труда (1шт.)	3	капвложения							4	3	
87	В целях механизации ручного труда приобретение - Угловой шлифовальной машины 125 мм, 1400 Вт, 11000 об/мин. (2 шт.)	3	капвложения							10		
88	В целях сокращения ручного труда, снижения воздействия на работников лаборатории бериллия вредных и опасных производственных факторов - приобретение - Верхнеприводной мешалки Eurostar 20 digital ИКА (2 шт.)	4	капвложения							11	7	
89	В целях механизации ручного труда – приобретение - Строительного пылесосы для влажной и сухой уборки 1400 Вт, 60 л.(1 шт.)	4	капвложения							11	6	
Всего					0	0	23	0	0	0	84	22

<i>Складское хозяйство (ответственный за выполнение мероприятий – начальник СХ Борисов Д.В.)</i>												
90	С целью улучшения условий труда и доведения фактической освещённости до нормативной, установить светодиодные прожекторы в зданиях № 625 (склад № 7601) и № 663 (помещение № 108 для ж/д цистерн)	1	себестоимость							12	2	
91	Здание № 625. С целью минимизации риска травмирования заменить доводчики входных групп	2	себестоимость			118	40					
92	Здание № 663. Для исключения риска возможного падения - изготовить устройство съёмного ограждения площадок обслуживания оборудования ж/д цистерн	2	себестоимость			7						
93	С целью улучшения условий труда, при обслуживании насосов перекачки аммиачной воды, изготовить и установить насос с восточной стороны у здания № 607	2	себестоимость							10		
94	Служебно-техническое здание поста. Замена окон помещений для улучшения микроклимата и условий труда	4	себестоимость							7	2	
95	Служебно-техническое здание поста. Текущий ремонт душевых (снижение вероятности падения на горизонтальной поверхности, спотыкание, подскользывание, получение ожога)	4	себестоимость			20	5					
96	Здание № 574. Текущий ремонт санпропускников (снижение вероятности падения на горизонтальной поверхности, спотыкание, подскользывание)	4	себестоимость			15	6					
97	Здание № 625. Текущий ремонт помещений для улучшения условий труда	4	себестоимость							70	30	
Всего				0	0	160	51	0	0	99	34	
<i>Сервисный центр (ответственный за выполнение мероприятий – начальник СЦ Беспалов А. Н.)</i>												

106	Покупка короткобазового автокрана SANYSRC650T для увеличения обзорности машиниста крана до 3600 в целях снижения вероятности аварий и улучшения условий труда	4	капвложения							1		
107	Ремонт вестибюля в 1-АБК АХ для улучшения санитарно-бытовых условий труда	4	себестоимость							150	25	
108	Замена ртутных ламп на светодиодные для минимизации воздействия вредных факторов (92 шт.)	4	себестоимость							26	4	
109	Обучение водителей экстремальному вождению (10 чел.)	4	себестоимость	10								
Всего				10	0	11	0	0	0	209	31	

<i>Склад готовой продукции (ответственный за выполнение мероприятий – начальник СГП Ким А.Г.)</i>												
110	Изготовление трапа для заезда электропогрузчика с эстакады в транспортное средство (Выполнение требований безопасности при погрузке транспортных средств с эстакады)	4	себестоимость								16	
111	Изготовление устройства для наклона ТУК 44/8, 2 шт. (Снижение объема ручного труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ)	4	себестоимость								16	
Всего				0	0	0	0	0	0	32	0	
<i>Горно-обогащительный комплекс (ответственный за выполнение мероприятий – начальник ГОК Галилов Р.В.)</i>												
112	С целью исключения аварийных ситуаций, закупка и установка нового парового котла марки Е 1,0-0,9 Р	2	капвложения	9								

113	С целью оперативной связи между участками ОФ, рудника Караджал ГОК приобретение переносных радиостанций Р36М, (12шт.)	3	капвложения	90	20							
114	С целью улучшения условий труда , запланированы работы по текущему ремонту "Административно-бытовые помещения, пристройка № 1"	4	себестоимость							90	20	
Всего				99	20	0	0	0	0	90	20	
<i>Отряд обеспечения безопасности (ответственный за выполнение мероприятий – начальник ООБ Егорин И.Н.)</i>												
115	Закупка бытовых тепловентиляторов для улучшения микроклимата (5 штук)	3	капвложения					103	37			
116	Для удаления из воды вредных примесей приобретение модульных фильтров "Аквафор" (20 штук)	3	себестоимость					103	37			
117	Приобретение и установка светильников для улучшения освещения в помещениях и улучшения условий труда	4	себестоимость							103	37	
118	Закупка тепловых пушек Ballu ВКХ -3, серия Ceramic Engine для улучшения микроклимата (5 штук)	4	капвложения					103	37			
Всего				0	0	0	0	309	111	103	37	
<i>Ульбинский проектно-конструкторский институт (ответственный за выполнение мероприятий – директор УПКИ Захаров С.В.)</i>												
119	Установка сплит-систем в помещениях № 802, 803, 812 здания № 573	3	капвложения							6	2	
Всего				0	0	0	0	0	0	6	2	
ИТОГО				109	20	525	62	362	154	2 199	301	

